




Trouver le pas de chaîne


Mesurer svp
l'écart entre 3
rivets

- 12.7 mm = pas de 1/4"
- 16.5 mm = pas de .325"
- 18.6 mm = pas de 3/8"
- 20.5 mm = pas de .404"



Trouver le nombre des maillons

Compter svp le
nombre des
maillons
d'entraînement



Trouver l'épaisseur des maillons

Mesurer svp l'épaisseur
des maillons
d'entraînement

- 1,1 mm d'épaisseur
- 1,3 mm d'épaisseur
- 1,5 mm d'épaisseur
- 1,6 mm d'épaisseur

